

# 첨부 1

## 점검 종괄표(건물(시설)별 종괄표)

학교(기관)명	신하초등학교	점검시기	2021년 해빙기
작성자	김 현 미 (인)	확인자	송 형 섭 (인)

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 육교 <input type="checkbox"/> 공사현장 <input type="checkbox"/> 기타 ( )												
명칭	교사 1동(본관)												
주소	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2250번길 12												
시설정보	준공(설치)년도	1996	연면적(m <sup>2</sup> )	3,495.24m <sup>2</sup>	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input checked="" type="checkbox"/> 3종							
	건물	건물용도	교사동	건물층수	4	건물구조	철근콘크리트조						
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식							
	절토사면	경사도		높이/길이		-							
안전등급	전차	C	금	C	등급변경사유								
점검기간	2021. 3. 23. ~ 3. 31.		점검기관	신하초등학교									
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검												
점검반 구성	구분	성명	소속기관										
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	이미경	신하초등학교										
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	이형철	신하초등학교										
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	김현미	신하초등학교										
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	차상정	한성이앤씨										
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	최형준	한국전기안전공사										
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	박효식	호성엘리베이터										
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단												
점검결과	구분	지적사항	확인결과										
	정밀 안전진단	지적사항없음											
	보수보강	지적사항없음											
	현자사정	지적사항없음											
조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)									
				국비	지방비	기타	합계						
	정밀 안전진단												
	보수보강												
	현자사정												

# 첨부 1

## 점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	신하초등학교	점검시기	2021년 해빙기
작성자	김 현 미 (인)	확인자	송 형 섭 (인)

구분	■ 건물 □ 옹벽 □ 절토사면 □ 육교 □ 공사현장 □ 기타 ( )						
명칭	교사 7동 (후관)						
주소	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2250번길 12						
시설정보	준공(설치)년도	1997	연면적(㎡)	3,157.64㎡	시특법 대상	□ 1종 □ 2종 ■ 3종	
	건물	건물용도	교사동	건물층수	5	건물구조	철근콘크리트조
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이		-	

안전등급	전차	B	금차	B	등급변경사유	
점검기간	2021. 3. 23. ~ 3. 31.				점검기관	신하초등학교
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검					

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	이미경	신하초등학교
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	이형철	신하초등학교
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	김현미	신하초등학교
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	차상정	한성이앤씨
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	최형준	한국전기안전공사
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	박효식	호성엘리베이터

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단	지적사항없음	
	보수보강	지적사항없음	
	현자사정	지적사항없음	

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
	현자사정						

# 첨부 1

## 점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	신하초등학교	점검시기	2021년 해방기
작성자	김 현 미 (인)	확인자	송 형 섭 (인)

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 육교 <input type="checkbox"/> 공사현장 <input type="checkbox"/> 기타 ( )											
명칭	교사 9동 (신관)											
주소	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2250번길 12											
시설정보	준공(설치)년도	2003	연면적(m <sup>2</sup> )	3,929.10m <sup>2</sup>	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input checked="" type="checkbox"/> 3종						
	건물	건물용도	교사동	건물층수	5	건물구조	철근콘크리트조					
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식						
	절토사면	경사도		높이/길이		-						
안전등급	전차	B	금차	B	등급변경사유							
점검기간	2021. 3. 23. ~ 3. 31.			점검기관	신하초등학교							
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검											
점검반 구성	구분	성명	소속기관									
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	이미경	신하초등학교									
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	이형철	신하초등학교									
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	김현미	신하초등학교									
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	차상정	한성이앤씨									
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	최형준	한국전기안전공사									
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	박효식	호성엘리베이터									
점검결과	구분	지적사항	확인결과									
	정밀 안전진단	지적사항없음										
	보수보강	지적사항없음										
	현자사정	지적사항없음										
조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)								
	정밀 안전진단			국비	지방비	기타	합계					
	보수보강											
	현자사정											

# 첨부 1

## 점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	신하초등학교		점검시기	2021년 해빙기	
작성자	김 현 미 (인)		확인자	송 형 섭 (인)	

  

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 육교 <input type="checkbox"/> 공사현장 <input type="checkbox"/> 기타 ( )						
명칭	체육관						
주소	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2250번길 12						
시설정보	준공(설치)년도	2010	연면적(m <sup>2</sup> )	870.46m <sup>2</sup>	시특법 대상	비대상	
	건물	건물용도	체육관	건물층수	1	건물구조	철근콘크리트조
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이		-	

  

안전등급	전차	A	금차	A	등급변경사유	
점검기간	2021. 3. 23. ~ 3. 31.		점검기관	신하초등학교		
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검					

  

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	이미경	신하초등학교
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	이형철	신하초등학교
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	김현미	신하초등학교
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	차상정	한성이앤씨
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	최형준	한국전기안전공사
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		

  

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단	지적사항없음	
	보수보강	지적사항없음	
	현자사정	지적사항없음	

  

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
	현자사정						



# 첨부 1

## 점검 총괄표(건물[시설]별 총괄표)

학교(기관)명	신하초등학교	점검시기	2021년 해빙기
작성자	김 현 미 (인)	확인자	송 형 섭 (인)

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 육교 <input type="checkbox"/> 공사현장 <input type="checkbox"/> 기타 (        )						
명칭	5동(창고)						
주소	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2250번길 12						
시설정보	준공(설치)년도	1962	연면적(m <sup>2</sup> )	32.49m <sup>2</sup>	시특별 대상	비대상	
	건물	건물용도	창고	건물층수	1	건물구조	조적조(벽돌,블록)
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이		-	
안전등급	전차		금차	B	등급변경사유	등급지정	
점검기간	2021. 3. 23. ~ 3. 31.			점검기관	신하초등학교		
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검						
점검반 구성	구분	성명	소속기관				
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	이미경	신하초등학교				
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	이형철	신하초등학교				
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	김현미	신하초등학교				
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	최형준	한국전기안전공사				
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)						
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)						
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)						
점검결과	구분	지적사항			확인결과		
	정밀 안전진단	지적사항없음					
	보수보강	지적사항없음					
	현지사정	지적사항없음					
조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
	현지사정						

# 첨부 1

## 점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	신하초등학교	점검시기	2021년 해빙기
작성자	김현미 (인)	확인자	송형섭 (인)

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 육교 <input type="checkbox"/> 공사현장 <input type="checkbox"/> 기타 (       )						
명칭	8동(물탱크실)						
주소	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2250번길 12						
시설정보	준공(설치)년도	1962	연면적(m <sup>2</sup> )	32.49m <sup>2</sup>	시특별 대상	비대상	
	건물	건물용도	기타	건물층수	1	건물구조	철근콘크리트조
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이		-	
안전등급	전차		금 차	B	등급변경사유	등급지정	
점검기간	2021. 3. 31.			점검기관	신하초등학교		
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검						
점검반 구성	구분	성명	소속기관				
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	이미경	신하초등학교				
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	이형철	신하초등학교				
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	김현미	신하초등학교				
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)						
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)						
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)						
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)						
점검결과	구분	지적사항			확인결과		
	정밀 안전진단	지적사항없음					
	보수보강	지적사항없음					
	현지사정	지적사항없음					
조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
	현지사정						

# 첨부 1

## 점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	신하초등학교	점검시기	2021년 해빙기
작성자	김 현 미 (인)	확인자	송 형 섭 (인)

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 육교 <input type="checkbox"/> 공사현장 <input type="checkbox"/> 기타 (        )							
명칭	10동(연결복도)							
주소	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2250번길 12							
시설정보	준공(설치)년도	1962	연면적(m <sup>2</sup> )	32.49m <sup>2</sup>	시특법 대상	비대상		
	건물	건물용도	기타	건물층수	1	건물구조	철근콘크리트조	
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식		
	절토사면	경사도		높이/길이		-		
안전등급	전차	B	금차	B	등급변경사유			
점검기간	2021. 3. 31.		점검기관		신하초등학교			
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검							
점검반 구성	구분	성명	소속기관					
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	이미경	신하초등학교					
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	이형철	신하초등학교					
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	김현미	신하초등학교					
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)							
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)							
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)							
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)							
점검결과	구분	지적사항		확인결과				
	정밀 안전진단	지적사항없음						
	보수보강	지적사항없음						
	현자사정	지적사항없음						
조치계획	구분	조치사항		조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
	정밀 안전진단				국비	지방비	기타	합계
	보수보강							
	현자사정							

# 첨부 1

## 점검 총괄표(건물[시설]별 총괄표)

학교(기관)명	신하초등학교		점검시기	2021년 해빙기	
작성자	김 현 미 (인)		확인자	송 형 섭 (인)	

  

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 육교 <input type="checkbox"/> 공사현장 <input type="checkbox"/> 기타 (       )						
명칭	11동(연결복도)						
주소	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2250번길 12						
시설정보	준공(설치)년도	2004	연면적(㎡)	71.1㎡	시특법 대상	비대상	
	건물	건물용도	기타	건물층수	1	건물구조	철근콘크리트조
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이		-	

  

안전등급	전차		금 차	B	등급변경사유	등급지정
점검기간	2021. 3. 31.			점검기관	신하초등학교	
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검					

  

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	이미경	신하초등학교
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	이형철	신하초등학교
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	김현미	신하초등학교
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		

  

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단	지적사항없음	
	보수보강	지적사항없음	
	현차시정	지적사항없음	

  

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
	현차시정						